



Telefon 33 860-63-00  
Fax 33 860-63-10  
NIP 553-010-10-94  
Regon 070540957  
KRS 0000089484  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  
Kapitał zakładowy: 52 003 620,00 zł  
e-mail: [biuro@mpwik-zywiec.pl](mailto:biuro@mpwik-zywiec.pl)

URZĄD GMINY w Lipowej  
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA  
WSPÓŁCZESNA DZIAŁALNOŚĆ

10-05-2024

Gmina Lipowa  
ul. Wiejska 44  
34-324 Lipowa

Ar 5126/2024 podpis

Nasz znak: NTZ/Z/73/284/2024

Wasz znak:

Żywiec dn.

2024-05-08

***Dotyczy: wniosków do planu ogólnego Gminy Lipowa***

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu w związku z przystąpieniem Gminy Lipowa do sporządzenia planu ogólnego przedstawia poniżej wnioski do przedmiotowego planu:

1. Wyznaczenie wokół istniejących pompowni ścieków, zlokalizowanych w sąsiedztwie jeszcze niezabudowanych działek, stref ochronnych o średnicy 10m. Pompownie ścieków są obiektami gospodarki ściekowej (OGŚ), które okresowo mogą być przyczyną uciążliwości zapachowej i dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim ich sąsiedztwie będzie skutkowało skargami mieszkańców. Koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne przeznaczone na ograniczenie uciążliwości zapachowej są bardzo wysokie i będą wpływały na wzrost ceny za odbiór ścieków od mieszkańców.
2. Uregulowanie kwestii dojazdów do pompowni ścieków, do których zgodnie z załączonym zestawieniem jest on niemożliwy bądź problematyczny.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

Halina Staszkiewicz

Załączniki:

- zestawienie pompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy

Otrzymują:

1. Adresat,
2. MPWiK a/a

1	<b>LC-P0</b>	Lipowa Ul. Mroźna dz. 617	Brak dojazdu. Konflikt z właścicielem przyległej działki. Sprawa bardzo pilna do rozwiązania.	
2	<b>LC-P1</b>	Ul. Jana Pawła II dz. 604/2	Dojazd do przepompowni nie utwardzony– do utwardzenia	BRAK BEZPOŚREDNIEGO DOJAZDU ,WĘŻE PODAWANE PRZEZ OGRODZENIE,
3	<b>LC-P2</b>	Ul. Sokoła dz. 1185/1	Dojazd do przepompowni nie utwardzony– do utwardzenia	BARDZO GRZĄSKI TEREN
4	<b>LB-P2</b>	Ul. Frezji dz. 2097/4	Dojazd do przepompowni nie utwardzony– do utwardzenia	DOJAZD PRZEZ PRYWATNĄ DZIAŁKĘ TEREN ZIELONY
5	<b>LB-P3A</b>	Ul. Lipowska dz. 2821	Dojazd do przepompowni nie utwardzony– do utwardzenia	DOJAZD PRZEZ DZIAŁKĘ TEREN ZIELONY TYLKO W PORZE SUCHEJ
6	<b>LA-P1</b>	Twardorzeczka ul. Widokowa dz. 11/4	Dojazd do przepompowni nie utwardzony– do utwardzenia	
7	<b>LA-P2</b>	Twardorzeczka dz. 7623/1	Dojazd do przepompowni nie utwardzony – do utwardzenia	BARDZO GRZĄSKO ,TRUDNOŚCI Z DOJAZDEM I WYJAZDEM
8	<b>LA-P3</b>	Twardorzeczka ul. Malachitowa dz. 1882/16		
9	<b>LA-P4</b>	Twardorzeczka dz. 1576/60	Dojazd do przepompowni nie utwardzony – do utwardzenia	DOJAZD TYLKO W PORZE SUCHEJ
10	<b>LA-P5</b>	Twardorzeczka ul. Św,. Anny dz. 1584/9	Ostatni odcinek drogi dojazdowej nie utwardzony – do utwardzenia	
11	<b>LA-P6</b>	Twardorzeczka dz. 585		
12	<b>LA-P7</b>	Twardorzeczka ul. Miodowa dz. 723/8		
13	<b>LA-P8</b>	Twardorzeczka ul. Rubinowa dz. 603/1		
14	<b>LB-P8</b>	Lipowa ul. Podlas dz. 1237/3		
15	<b>LB-P6</b>	Lipowa ul. Runa Leśnego dz. 1181/1		

16	<b>LB-P5</b>	Lipowa dz. 3246/26	PROBLEM Z PARKUJĄCYMI SAMOCHODAMI CZĘSTO BLOKUJĄ WJAZD NA PRZEPOMPOWNI	
17	<b>LB-T1</b>	Lipowa dz. 662/1	OGRANICZONA NOŚNOŚĆ MOSTKU NAD RZEKĄ OBOK PRZEPOMPOWNI LB-P3 – 5t a musi być co najmniej 20t.	